

Assegnazione della categoria di rischio

Hazard class ranking

Per assegnare una categoria di rischio è necessario mettere in correlazione i due indici D e P ponendoli su assi cartesiani e prendendo come riferimento il valore assegnato settorialmente:

D and P Index must be put in relation, in order to assign hazard class rankings. They must be placed on a Cartesian axis chart and using their sector values as reference:

Indice "D" (danno potenziale)	3	C	D	D
	2	B	C	D
	1	A	B	C
	0	A	A	B
		1	2	3
		Indice "P" (probabilità o frequenza degli eventi)		

Le categorie di rischio vengono assegnate secondo la seguente legenda:

A - LIEVE: Condizioni di rischio per le quali occorre mantenere o attuare i controlli dei pericoli potenziali.

B - MODESTO: Condizioni di rischio per le quali è necessario stabilire controlli dei pericoli potenziali per verificare un eventuale incremento.

C - MODERATO, D - ALTO: Condizioni di rischio per le quali occorre attuare interventi di prevenzione e protezione per ridurre i rischi in relazione all'entità del rischio accertata.

Hazard Ranking List

A- LOW: This identifies hazard conditions where potential risk monitoring activities must be continued or implemented.

B- REDUCED: Hazard operations that require monitoring activities must be validated, considering possible enhancement.

C- MODERATE, D- HIGH: Under these circumstances a number of pre-emptive and protective activities must be implemented in order to reduce hazard in relation to the actual hazard ranking being ascertained.

